



ESD

Dati tecnici

Colore	Reale
Taglie disponibili	--
Confezione	Confezione imballata
Imballaggio	20/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Peso del cartone (kg)	0.68
Paese di origine	Cina
Tipo di abbigliamento	Tute
Tessuto	Griglia automatica
Chiusura	Cerniera a doppia chiusura
Costruzione	Sicuro ESD, Lanugine bassa
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

Camera bianca ISO	--
ANSI/ESD S20.20	--
Resistente alla temperatura	--
Proprietà di controllo statico	Static Dissipative

Uniform Technology™

Tuta per verniciatura a polvere con vernice a griglia automatica

- Tessuto Auto Grid - 99% poliestere / 1% carbonio
- Maniche raglan per una maggiore libertà di movimento
- Frontale extra largo con cerniera a doppio strappo per proteggere gli indumenti indossati sotto la tuta
- Tasca interna sinistra sul petto e tasca posteriore sui fianchi con patta per trasportare l'essenziale
- Bottoni automatici e linguette nascoste all'interno della vita posteriore per una taglia aggiuntiva
- Prese d'aria in tricot nero su tutta la parte superiore della schiena, cucitura esterna delle maniche, cucitura interna della gamba e parte posteriore della gamba per consentire la massima traspirabilità
- Apertura elastica sulle maniche con chiusura a scatto nascosta per una facile calzatura
- Tasche passanti laterali anteriori con patta interna (modestia)
- Passanti in fettuccia radio sulle cuciture anteriori delle maniche e sulla vita posteriore destra per appendere gli attrezzi

Istruzioni per la manutenzione

I nostri capi non sono pronti per essere indossati, il che significa che devono essere lavati prima che un dipendente li indossi in una camera bianca di classe ISO. La durata media dell'usura è di 50-100 lavaggi. Assicurati che tutte le cerniere e i bottoni automatici siano chiusi. Utilizzare sapone meno aggressivo (latte, saponi alcalini o neutri) o detersivi. Lavare a 120 ° F per i colori e 140 ° F per i bianchi. Risciacquare a freddo. Senza candeggina. Asciugare in asciugatrice moderatamente (140°F). Dopo l'asciugatura, asciugare in asciugatrice a freddo per 5 minuti. Niente ferro.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-01