



ESD

### Datos técnicos

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Color                       | Blanco                |
| Tallas disponibles          | --                    |
| Emballaje                   | Empaquetado en caja   |
| Lleno                       | 1/Estuche             |
| Dimensiones de la caja (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Peso de la caja (kg)        | 35.30                 |
| País de origen              | China                 |
| Tipo de ropa                | Vestidos              |
| Tejido                      | Cuadrícula de Altessa |
| Cierre                      | Cremallera y broche   |
| Construcción                | ESD Segura            |
| Certificaciones             | --                    |

### Datos de rendimiento

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Sala limpia ISO               | ISO 5 (Class 100)  |
| ANSI/ESD S20.20               | --                 |
| Resistente a la temperatura   | --                 |
| Propiedad de control estático | Static Dissipative |

### Uniform Technology™

Vestido para sala limpia Altessa Grid ISO 5 (Clase 100)

- Tejido Altessa Grid - 99 % poliéster / 1 % carbono
- Mangas raglán para más movimiento
- Cuello militar para un look limpio
- Cremallera frontal
- Broches en el cuello
- Broches en la parte inferior de la cremallera
- Puños de punto ESD
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 5 (Clase 100) - ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados

### Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MUNDO**

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-05