



ESD

## Technická data

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Barva                 | Královský             |
| Dostupné velikosti    | —                     |
| Balení                | Případ                |
| Zabaleno              | 1/Bedna               |
| Rozměry pouzdra (cm)  | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Hmotnost pouzdra (kg) | 0.91                  |
| Země původu           | Mexiko                |
| Typ oblečení          | Laboratorní pláště    |
| Tkanina               | StatMaster            |
| Uzávěr                | Prasknout             |
| Konstrukce            | ESD trezor            |
| Certifikace           | V souladu s TAA       |

## Uniform Technology™ StatMaster dlouhý ESD Labcoat

- Látka StatMaster - 93 % polyester / 7 % uhlík
- Límeček na klopu
- Tři našité kapsy
- Patentky na předním otvoru
- Uzemňovací patentka v kapse v pase
- Zaklapávací zapínání na zápěstí
- Průchozí rozparky v pase pro přístup do kapsy
- ESD bezpečné dodržování ANSI/ESD S20.20-2014 - Uzemnitelný statický kontrolní oděv

## Údaje o výkonu

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO čisté prostory                  | —                                                                                    |
| ANSI/ESD S20.20                     | Groundable Static Control Garment<br>< 1x10 <sup>9</sup> Ω Point to groundable point |
| Teplotní odolnost                   | —                                                                                    |
| Statická vlastnost ovládacího prvku | Static Dissipative                                                                   |

## Pokyny pro péči

Naše oděvy nejsou dodávány připravené k nošení, což znamená, že je třeba je vyprat, než si je zaměstnanec oblékne v čistých prostorách třídy ISO. Průměrná životnost opotřebení je 50-100 praní. Ujistěte se, že jsou všechny zipy a patentky zavřené. Používejte méně agresivní mýdlo (mléčné, alkalické nebo neutrální mýdlo) nebo čisticí prostředky. Perte na 120 °F pro barvy a 140 °F pro bílé. Opláchněte za studena. Žádné bělidlo. Sušit v sušičce mírně (140 ° F). Po vysušení sušte v sušičce za studena po dobu 5 minut. Žádné železo.