



ESD

Datos técnicos

Color	Real
Tallas disponibles	--
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	20/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Peso de la caja (kg)	0.68
País de origen	China
Tipo de ropa	Overoles
Tejido	Cuadrícula automática
Cierre	Cremallera de doble tirón
Construcción	ESD Segura, Pelusa baja
Certificaciones	--

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	--
ANSI/ESD S20.20	--
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative

Uniform Technology™

Mono de recubrimiento en polvo de pintura de rejilla automática

- Tejido Auto Grid - 99% Poliéster / 1% Carbono
- Mangas raglán para más movimiento
- Frontal extra ancho con cremallera de doble tirador para proteger la ropa que se usa debajo del overol
- Bolsillo interior izquierdo en el pecho y bolsillo trasero en la cadera con solapa para llevar lo esencial
- Broches y lengüetas ocultas en el interior de la cintura trasera para un tamaño adicional
- Rejillas de ventilación de tricot negro en toda la parte superior de la espalda, la costura exterior de las mangas, la entrepierna de las piernas y la parte trasera de las piernas para permitir la máxima transpirabilidad
- Abertura elástica en la manga con cierre a presión oculto para facilitar la colocación
- Pasar a través de los bolsillos laterales delanteros con solapa interior (modestia)
- Bucles de correa de radio en las costuras delanteras de la manga y en la parte trasera derecha de la cintura para colgar herramientas

Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MUNDO

AMÉRICAS: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-05