



G-Tek® PolyKor® X7™

Guante de punto sin costuras PolyKor® X7™
Blended con protección contra impactos y palma
y dedos recubiertos de NeoFoam®

- La construcción sin costuras ofrece una mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa mezclada de PolyKor® con tecnología X7™ ofrece una resistencia a los cortes y una durabilidad muy altas
- NeoFoam® ofrece un agarre increíblemente seguro en condiciones secas, un recubrimiento versátil y flexible que proporciona transpirabilidad y un alto grado de destreza, ideal para el manejo y el ensamblaje de piezas
- Entrepierna reforzada para el pulgar para prolongar la vida útil del guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en un área de alto desgaste
- Caucho termoplástico (TPR) resistente al impacto en el dorso de la mano en nudillos y dedos al dispersar la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario operar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes

Aplicaciones

- Agarre seguro, seco y flexible
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales pequeños a
- Envío, recepción y embalaje
- Operaciones de mantenimiento y reparación



4X42EP

Datos técnicos

Color	Azul
Tallas disponibles	8-11
Emballaje	Par embolsado individualmente
Lleno	36 Par/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	44.00 x 31.00 x 20.00
Peso de la caja (kg)	7.20
País de origen	China
Material del soporte	PolyKor X7
Recubrimiento	Neofoam
Color del recubrimiento	Black
Cobertura del recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Neofoam
Galga	18
Palma	--
Dorso	--
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	Dedo, Pulgar, Parte de atrás de la mano
Construcción	Tejido sin costuras, Costura de pulgar reforzada, Compatible con pantalla táctil
Certificaciones	--

Datos de rendimiento

Categoría PPE	--
EN 388	4X42EP
Nivel de abrasión EN	4
Nivel de corte (Coup Test) EN	X
Nivel de desgarro EN	4
Nivel de punción EN	2

Instrucciones de cuidado



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C



No usar lejía



Colgar en seco