



### Uniform Technology™

Taffetas ISO 6 (Classe 1 000) Robe de salle blanche

- Tissu Taffetas - 100% Polyester
- Manches raglan pour plus de mouvement
- Col militaire pour un look épuré
- Boutons-pression à l'ouverture avant et à l'ourlet des manches pour un enfilage facile
- Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 6 (classe 1000) – ISO 8 (classe 100 000) et autres environnements contrôlés

### Données techniques

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Couleur                    | Blanc                 |
| Tailles disponibles        | --                    |
| Des emballages             | Emballé par caisse    |
| Emballé                    | 1/Boîte               |
| Dimensions du boîtier (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Poids du boîtier (kg)      | 0.91                  |
| Pays d'origine             | Chine                 |
| Type de vêtement           | Les robes             |
| Tissu                      | Taffetas              |
| Fermeture                  | Boutons-pression      |
| Construction               | Faible charpie        |
| Certifications             | --                    |

### Données de performance

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Salle blanche ISO              | ISO 6 (Class 1,000) |
| ANSI/ESD S20.20                | --                  |
| Résistant à la température     | --                  |
| Propriété de contrôle statique | --                  |

### Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.