



### Uniform Technology™

StatStar Short ESD Labcoat - Manchette en tricot ESD

- Tissu StatStar - 87% Polyester / 13% Carbone
- Col de revers
- Trois poches de patch
- Encliquetages à l'ouverture avant
- Encliquetage de mise à la terre sur la poche de taille
- Fermeture de manchette en tricot ESD
- Fente pour stylo sur la poche de poitrine
- Conformité ESD safe à la norme ANSI/ESD S20.20-2014 - Vêtement de contrôle statique à la terre



### Données techniques

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Couleur                    | Royale                  |
| Tailles disponibles        | --                      |
| Des emballages             | Emballé par caisse      |
| Emballé                    | 1/Boîte                 |
| Dimensions du boîtier (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50   |
| Poids du boîtier (kg)      | 0.91                    |
| Pays d'origine             | Mexique                 |
| Type de vêtement           | Manteaux de laboratoire |
| Tissu                      | StatStar                |
| Fermeture                  | Boutons-pression        |
| Construction               | ESD sûr                 |
| Certifications             | Conforme à la TAA       |

### Données de performance

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Salle blanche ISO              | --                                                                                   |
| ANSI/ESD S20.20                | Groundable Static Control Garment<br>< 1x10 <sup>9</sup> Ω Point to groundable point |
| Résistant à la température     | --                                                                                   |
| Propriété de contrôle statique | Static Dissipative                                                                   |

### Instructions d'entretien

Nos vêtements ne sont pas prêts à être portés, ce qui signifie qu'ils doivent être lavés avant qu'un employé ne les porte dans une salle blanche de classe ISO. La durée de vie moyenne est de 50 à 100 lavages. Assurez-vous que toutes les fermetures éclair et les boutons-pression sont fermés. Utilisez des savons moins agressifs (savons de lait, alcalins ou neutres) ou des détergents. Laver à 120 °F pour les couleurs et 140 °F pour les blancs. Rincer à froid. Pas d'eau de Javel. Séchage par culbutage modéré (140 °F). Après séchage, sécher par culbutage à froid pendant 5 minutes. Pas de fer.