



## Kut Gard®

Bezszwowa dzianina DuPont™ Kevlarowa®  
Rękawica - Średnia waga

- Kevlar® zapewnia doskonałą ochronę przed przecięciem, odporność na ciepło i jest z natury ognioodporny
- Bezszwowa dzianinowa konstrukcja chroni dłonie bez utraty komfortu i zręczności manualnej
- Dżianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i zanieczyszczeń do rękawicy
- Odwracalna konstrukcja umożliwia wymianę jednej rękawicy na raz, a nie par
- Może być stosowany jako rękawice lub wkładki rękawiczek
- Kolorowe obszycia dla łatwej identyfikacji rozmiaru

## Aplikacje

- Odporność na przecięcia z lekką ochroną termiczną
- Zastosowania motoryzacyjne
- Operacje szklarskie

## Dane techniczne

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kolor                     | Żółty                 |
| Dostępne rozmiary         | --                    |
| Opakowanie                | Opakowanie zbiorcze   |
| Zapakowane                | 6/Skrzynia            |
| Wymiary koperty (cm)      | 45.72 x 30.48 x 30.48 |
| Hmotnost pouzdra (kg)     | 3.18                  |
| Kraj pochodzenia          | Stany Zjednoczone     |
| Materiał wkładki          | Kevlar                |
| Powłoka                   | Niepowlekane          |
| Miernik                   | 7                     |
| Mankiet                   | Dżianinowy nadgarstek |
| Ukrywać                   | --                    |
| Ochrona przed uderzeniami | --                    |
| Budowa                    | Dżianina bez szwu     |
| Certyfikaty               | Zgodność z TAA        |

## Dane o wydajności

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| EN 388                              | -- |
| PL Poziom ścierania                 | -- |
| PL Poziom przecięcia                | -- |
| PL Poziom rozdarcia                 | -- |
| PL Poziom przebicia                 | -- |
| EN TDM-100 Poziom przecięcia        | -- |
| ASTM F1358 Pionowy poziom płomienia | -- |
| EN 407                              | -- |

## Instrukcje opieki

|               |                       |              |                            |                |
|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------|----------------|
|               |                       |              |                            |                |
| Prać w pralce | Temperatura wody 55°C | Nie wybielać | Suszyć w suszarce bębnowej | Średnie ciepło |