



ESD

Datos técnicos

Color	Blanco
Tallas disponibles	--
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Peso de la caja (kg)	82.67
País de origen	Mexico
Tipo de ropa	Cubiertas de arranque
Tejido	C3
Cierre	Hebilla
Construcción	ESD Segura
Certificaciones	Cumple con TAA

Uniform Technology™

C3 ISO 4 (Clase 10) Bota para salas limpias

- Tejido C3 - 99 % poliéster / 1 % carbono
- Correa doble codificada por colores: correa en el tobillo con hebilla de liberación lateral y correa superior
- Combinación de elástico de 1" y cincha en la parte superior con ajuste a presión
- Broche hembra en la parte posterior de la bota
- Suela de Hypalon
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 4 (Clase 10) y otros entornos controlados

Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	ISO 4 (Class 10)
ANSI/ESD S20.20	--
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	--

Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.