



### Uniform Technology™ Mono para salas limpias Auto Grid ISO 5 (Clase 100) con ventilación de malla

- Auto Grid - 99% Poliéster 1% Carbono
- Cuello militar para un look limpio
- Mangas raglán para más movimiento
- Malla ventilada en la parte posterior con solapa, malla ventilada en las axilas y la entrepierna
- Cremallera en espiral con broches superiores
- Elástico en los dobladillos de las mangas
- Un bolsillo interior en el pecho
- Dos bolsillos de parche en la cadera
- Lengüeta en la cintura con botones automáticos en la espalda
- Piernas con dobladillo y ajustes a presión
- Bolsillos en las costuras laterales con solapas pasantes
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 5 (Clase 100) - ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados



ESD

### Datos técnicos

Color	Real
Tallas disponibles	--
Emballaje	Empaquetado en caja
Lleno	1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	61.00 x 40.60 x 30.50
Peso de la caja (kg)	27.01
País de origen	China
Tipo de ropa	Overoles
Tejido	Cuadrícula automática
Cierre	Cremallera y broche
Construcción	ESD Segura, Pelusa baja
Certificaciones	--

### Datos de rendimiento

Sala limpia ISO	--
ANSI/ESD S20.20	--
Resistente a la temperatura	--
Propiedad de control estático	Static Dissipative

### Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.