



ESD

## Dati tecnici

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Colore                      | Bianco                |
| Taglie disponibili          | --                    |
| Confezione                  | Confezione imballata  |
| Imballaggio                 | 1/Scatola             |
| Dimensioni del cartone (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Peso del cartone (kg)       | 35.50                 |
| Paese di origine            | Cina                  |
| Costruzione                 | Sicuro ESD            |
| Certificazioni              | --                    |

## Dati sulle prestazioni

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Camera bianca ISO              | -- |
| ANSI/ESD S20.20                | -- |
| Resistente alla temperatura    | -- |
| Proprietà di controllo statico | -- |

## Uniform Technology™

Disctek 5.0 ISO 6 (Classe 1.000) Abito per camera bianca

- Tessuto Disctek 5.0 - 98% poliestere 2% carbonio
- Maniche raglan per una maggiore libertà di movimento
- Colletto militare per un look pulito
- Cerniera in plastica all'apertura anteriore, bottoni automatici in plastica sul colletto e scatto 2" sotto la parte inferiore della cerniera
- Bottoni a pressione sugli orli delle maniche
- Bottoni automatici di messa a terra sotto l'ascella e nel punto medio delle cuciture anteriori e posteriori della manica
- Soddisfa gli standard richiesti per l'uso in camere bianche ISO 6 (Classe 1.000) - ISO 8 (Classe 100.000) e altri ambienti controllati

## Istruzioni per la manutenzione

I nostri capi non sono pronti per essere indossati, il che significa che devono essere lavati prima che un dipendente li indossi in una camera bianca di classe ISO. La durata media dell'usura è di 50-100 lavaggi. Assicurati che tutte le cerniere e i bottoni automatici siano chiusi. Utilizzare sapone meno aggressivo (latte, saponi alcalini o neutri) o detersivi. Lavare a 120 ° F per i colori e 140 ° F per i bianchi. Risciacquare a freddo. Senza candeggina. Asciugare in asciugatrice moderatamente (140°F). Dopo l'asciugatura, asciugare in asciugatrice a freddo per 5 minuti. Niente ferro.

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO**

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-06-20