



### Uniform Technology™

#### Cubrezapatos de tafetán con broches ajustables

- Elástico de 3/8" revestido en la abertura
- 2 broches para ajustar el interior de la parte posterior de la línea de la cubierta del zapato
- Suela flexible de poliéster recubierta de caucho sintético
- 100% Poliéster

### Datos técnicos

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Color                       | Azul marino           |
| Tallas disponibles          | --                    |
| Emballaje                   | Par en bolsas liso    |
| Lleno                       | 1/Estuche             |
| Dimensiones de la caja (cm) | 61.00 x 40.60 x 30.50 |
| Peso de la caja (kg)        | 0.09                  |
| País de origen              | China                 |
| Tipo de ropa                | Cubrezapatos          |
| Tejido                      | Tafetán               |
| Cierre                      | Elástico              |
| Construcción                | Pelusa baja           |
| Certificaciones             | --                    |

### Datos de rendimiento

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Sala limpia ISO               | ISO 6 (Class 1,000) |
| ANSI/ESD S20.20               | --                  |
| Resistente a la temperatura   | --                  |
| Propiedad de control estático | --                  |

### Instrucciones de cuidado

Nuestras prendas no vienen listas para usar, lo que significa que deben lavarse antes de que un empleado las use en una sala limpia de clase ISO. La vida útil promedio de desgaste es de 50 a 100 lavados. Asegúrese de que todas las cremalleras y broches estén cerrados. Use jabones menos fuertes (jabones lácteos, alcalinos o neutros) o detergentes. Lava a 120 °F para los colores y a 140 °F para los blancos. Enjuague con agua fría. Sin lejía. Secar en secadora moderada (140 °F). Después del secado, seque en secadora con agua fría durante 5 minutos. Sin hierro.