



### G-Tek® PolyKor®

Gant tricoté sans coutures en fibre PolyKor®, enduction polyuréthane sur paume & doigts.

- La construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- La doublure en mélange PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, une sensibilité tactile et une résistance aux coupures
- Les enductions en polyuréthane reprennent les propriétés de surface de la doublure du gant, offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La couleur haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- Ourlets à code couleur pour une identification facile de la taille

### Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage



4X42E

### Données techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Couleur                     | Jaune   |
| Tailles disponibles         | 6-11  |
| Des emballages              | Prêt pour la vente au détail en sac par paire |
| Emballé                     | 6 Douzaine/Boîte                              |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 38.00 x 31.00 x 27.00                         |
| Poids du boîtier (kg)       | 4.60  |
| Pays d'origine              | Chine   |
| Matériau de la doublure     | PolyKor                                       |
| Enduit                      | Polyuréthane                                  |
| Couleur Enduit              | Gray  |
| Couverture Enduit           | Paume et bouts des doigts                     |
| Adhérence                   | Plat  |
| Jauge                       | 13  |
| Poignet                     | Poignet de tricot                             |
| Protection contre les chocs | --  |
| Construction                | Tricot Sans Couture Enduit                    |
| Certifications              | Sans silicone                                 |

### Données de performance

|  |       |
|--|-------|
| EN 388                                       | 4X42E |
| Niveau EN Abrasion                           | 4     |
| Niveau de résistance aux coupures EN         | X     |
| Niveau EN Déchirure                          | 4     |
| Niveau EN Perforation                        | 2     |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | E     |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358        | --    |
| EN 407                                       | --    |

### Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse