



**PIP®**

**Guanto Thermax® senza cuciture - Calibro 13**

- Costruzione senza cuciture per una vestibilità confortevole
- Thermax® aiuta a tenere l'umidità lontana dalle mani, mantenendo le mani calde, asciutte e confortevoli
- Il motivo ambidestro consente di indossare il guanto su entrambe le mani, estendendo l'usura e riducendo i costi
- Il polso a maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Eccellente isolamento termico
- Evapora rapidamente l'umidità dalla pelle

## Applicazioni

- Magazzinaggio e movimentazione pacchi
- Applicazioni edili
- Trasporti
- Railyard
- Miniera
- Celle frigorifere

## Dati tecnici

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Colore                      | Bianco                |
| Taglie disponibili          | --                    |
| Confezione                  | Confezione sfusa      |
| Imballaggio                 | 24/Scatola            |
| Dimensioni del cartone (cm) | 50.80 x 33.00 x 40.64 |
| Peso del cartone (kg)       | 9.07                  |
| Paese di origine            | Stati Uniti           |
| Materiale supporto          | Thermax               |
| Fodera                      | --                    |
| Polso                       | Polsino cucito        |
| Costruzione                 | Senza cuciture        |
| Certificazioni              | Conforme TAA          |

## Dati sulle prestazioni

|                 |    |
|-----------------|----|
| Abrasione EN    | -- |
| Taglio (2003)   | -- |
| Strappo EN      | -- |
| Perforazione EN | -- |
| EN 407          | -- |
| EN 511          | -- |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO**

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-06