



### G-Tek® X-Treme™

Guanto misto XREY® in maglia senza cuciture 18G con impugnatura in schiuma di nitrile rivestita su palmo e dita - Taglio B.

- Privo di vetro e acciaio, elimina le irritazioni e riduce le emissioni di CO<sub>2</sub>.
- Rivestimento del palmo in schiuma resistente che eccelle in condizioni asciutte, bagnate o oleose. Eccellere in tutte le condizioni.
- Destrezza eccezionale
- Calibro : 18
- La fibra XREY™ è stata appositamente sviluppata per fornire un prodotto più leggero, più confortevole e resistente al taglio, eliminando la necessità di acciaio o fibra di vetro e offrendo livelli di prestazioni elevatissimi
- Rivestimento : Schiuma di nitrile



4X42B

### Dati tecnici

Colore	Grigio
Taglie disponibili	6-11
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	--
Materiale supporto	--
Spalmatura	Nitrile
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	Spugna
Calibro	18
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Senza cuciture
Certificazioni	Conforme TAA

### Dati sulle prestazioni

EN 388	4X42B
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	X
Strappo EN	4
Perforazione EN	2
Taglio TDM-100 EN	B
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

### Istruzioni per la manutenzione

Si consiglia di pulire i guanti in acqua temperata con una temperatura massima di 40°C. Deve essere utilizzato un detergente delicato non ionico. Un'essiccazione dovrebbe essere utilizzato un tempo di 5-10 minuti. Asciugatura in asciugatrice a bassa temperatura - temperatura massima 140°F (60°C)